19 日本国特許庁 (JP)

11実用新案出顧公開

2 公開実用新案公報 (U)

昭58-155058

51 Int. Cl.3 G 06 K 19.06 B 42 D 15.02 G 11 C 5.00

識別記号

6798--5B

43公開 昭和58年(1983)10月17日

7008 -- 2C 6913-5B

符直請求 未請求

(全 質)

シメモリーカード

爾 昭57-50589

21:実 22世

昭57(1982)4月9日

村松正男

東京都足立区西新井1-20-1

藤森康彰

東京都江戸川区西小岩1~9~

九出 領 人 共同印刷株式会社

東京都文京区小石川四丁目十四



明 飆 書

- 1. 考案の名称
 メモリーカード
- 2. 実用新案登録請求の範囲
 - 1. カードの中に集積回路が内蔵され、前記カードの少なくとも片面には導電体を以て形成された外部端子を有するメモリーカードであって、前配外部端子は少なくとも複数個に独立して成ると共に、微別化を目的とした文字又は図形を形作つていることを特徴とするメモリーカード。
 - 2 前配外部端子は、スルーホールを有しない ものである突用新菜登集請求の範囲第1項記 載のメモリーカード。
- 3. 考案の詳細な説明

本考案は、クレジットカード、身分証明カード、コンピユータ用プログラムカード、クツキングカードなどとして用いられる集積日路を内蔵したメモリーカードに関するものである。

この種のメモリーカードにおいては集積回路は



- 2 -

損傷を防ぐため要面に露出しないよう内部に保持されており、一方、外界の識別装置や作業装置を作動せしめるため入出力の外部端子をカードの要面に設け、集積回路の入出力端子と導通せしめるようにしてある。

しかしながら、従来のメモリーカードにおいては、この外部選子の形状は製作上の理由により選択されており、カードの表面には、個人に関する諸情報、発行者の名称、発行者の識別標準、カードの種類或いは発行者を識別するための色分け或いは単色の模様、などが印刷されており、外部端子は、これらの印刷部分と重ならないように余白部分に配備せねばならない。従つて印刷部分の配備にも割約を受け、印刷部分の面積も十分とれず、また美観上も好ましい配備を行なうことが困難であった。

本考案は、表面に設ける識別化を目的とする文字や図形などを導電体で形成し出力端子と兼用せ しめることにより、従来のものの上記の欠点を除 き、印刷部分が、出力端子による制約を受けずに



十分面積がとれ又は美観上も好ましい配備が可能 なメモリーカードを提供することを目的とする。

ことに、敵別化を目的とする文字や図形とは、 少なくともメモリーカードに外観上の識別能力を 付与することを目的として外部端子を積極的に成 形、顕現したものであり、例えば社章、商標、シ ンポルマーク等をいう。

本考案は、カードの中に集積回路が内蔵され、 前記カードの少なくとも片面には導電体を以て 形成された外部端子を有するメモリーカードであつ て、前記外部端子は少なくとも複数個に独立して 成ると共に、識別化を目的とした文字又は図形を 形作つているととを特徴とするメモリーカードで ある。

本考案の実施例を図面により説明すれば、第1 図において、基板1の一部に、文字中図形などの 識別記号3.3が印刷されたユニット4.5が第 2図に示す如く嵌め込まれている。各職別記号3. 3は、全属などを含む導電体インキによる印刷、 または全異箔による導電体膜、或いは蒸着などに

ĺ



- 4 -

よる導電体膜の付着などにより形成されるおり、 かつ、互に絶縁された小区面38.3b.3cな と、38.8b.3cなどに分割されている。

ユニット4は第2回、第3回に示す如く裏面に 印刷された導電路6 m. 6 b. 6 cなどに、入出 力端子7点などをフェースポンデイングされて条 検回路8が装着されている。導電路6 m. 6 b. 6 cなどは無電解メッキによるスルーホール9 m. 9 b. 9 c. 9 dにより表面の小区面2 m. 2 b. 2 c. 2 dに接続している。1 0はユニット基板、1 1、1 2 は樹脂層であり、1 1は集積回路8の保護用、1 2は充填用であり接着剤の役もなす。

ユニツト5も同様に裏面に集積回路が装着され、 表面の小区画 8 a , 8 b , 8 e に集積回路の出入 力増子が接続している。

本実施例は以上の如く構成されているので、表面に印刷されている文字や図形などの識別記号 2。 3 がそのまま外部端子として作用する。従つて印 関部分と外部端子部分とが共用され、印刷に対し て十分な面積がとれ、自由な配置を選ぶことがで



き、また、美観上好ましい形状、配置を選*与*こと ができる。

歳別記号としては、発行者の名称、略称、商標、シンボルマーク、個人の識別情報の記号、文字など、任意のものを用いることができる。材料としては、金属又は金属を含む材料を蒸着、メンキ、印刷などによりユニット基板10に付着せしめる。金属として網を用いれば網色の識別記号が得られる。その他所要の色に着色することもできる。スルーホールの位置は不規則であつても差支えないから、任意の形状の識別記号が用いられる。

ユニット4の裏側の導電路 5 m m を 表面の識別記号 2 m 、 3 b 、 m m との電気的接続は、スルーホールではなく、ユニット基板 1 9 の 関係の外周面をわたつて接続してもよい。

第4図、第5図、第6図において、基板素材であるキャリアフィルム22の円形の開業23の内部が最終的な基板13の領域である。即ち、基板13の周囲に穴14を強状に設け、保持部15によって基板13が、外側のキャリアフィルム22



- A -

から支えられている。基板18の表面及び裏面には識別配分としての複数個の表面電極16及び導電路としての裏面電極17が設けられている。表面電極17は、網などの金属膜の貼付、転写、金属の蒸着、メツキなどで連続的に設けられた後、エツチング、機械的除去などにより帯状に隙間を設けて複数個の電極を形成する。表面電極16.裏面電極17ともその外側は、基板13の周線に達し、各々の穴14に、装面電極16及び最面電極17が一つである。裏面電極18は10を微量する部分である。

表面電板16又は裏面電板17の形成は欠14 を設ける前でも後でもよい。

この状態で、基板18の開業28の外周面19 は、絶象されている。

次に、第7図に示す如く、表面電極16と裏面電極17とを、無電解メッキなどにより形成した接続部20により、基板13の風線28(第4,5四)の外周面19(第6図)をわたつて電気的に接続する。その後、電解メッキにより厚盛りを


行ない、さらに会メツキにて保護する。

次に、保持部15より基板13を切り離し、銀80に示す如く、電極部18に1C8を装着し、金銀21によりワイヤポンデイングを行なう。その後プラスチツクにより保護層としての樹脂層11を形成し、これを第2回に示す如くカード1の凹部に装填する。


本実施例は、以上の如く構成されているので、 外部端子となる表面電極16Kは、スルーホール の如き穴はなく、平坦であり、外見がよく、また、 接続部20の断面積は、幅及び厚さの選択により 十分なる電流容量を確保することができ、薬剤侵 入を招く穴がなく、また、目印がないので外部端 子であるかどうか区別が容易でないので、カード の改変を予防することができる。また、識別配号 として、体戦がよい。

本考案により、酸別配号が外部端子と兼用する ことができ、外部端子により面積を割かれること なく印刷可能面積が広くなり、かつ美観上も好ま しい印刷表示ができ、実用上極めて大なる効果を


第1図



第2図




第3図



546

#開:72。



実施 58 しょうりょく

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.